饶平县饶洋卫生院

关于饶洋卫生院祠东牛尾水库溢洪道（卫生院段二期）工程及卫生院排水管道修缮加固工程的请示

县卫健局：

我院在今年（2023年）多雨季节及台风“杜苏芮”“海葵”带来强降雨。给我院带来了严重的安全隐患，引起山体滑坡，阻塞及污水倒灌流入住院部（一层）及门诊楼一层，现将情况说明如下：

（1）我院位于饶洋镇祠东牛尾水库西南，牛尾水库泄洪道刚好有一段约142米经过卫生院内面。经多年失修，每年在多雨季节时引起卫生院段山体滑坡、堵塞，逐渐向卫生院内扩展，导致卫生院存在严重安全隐患，2022年在县卫健局的大力支持下，投入资金15万元，修复加固牛尾水库泄洪道56米（第一期）工程，在今年的多雨季节及强台风“杜苏芮”“海葵”带来的强降雨，确保了卫生院住院部安全，反之剩余卫生院段86米尚未修复的牛尾水库泄洪道受雨水及强台风“杜苏芮”“海葵”的影响，逐渐向我院方向破坏出现山体滑坡、堵塞，严重危害我院的门诊楼，免疫预防接种门诊及老年体检中心安全，经县水务局、镇政府、镇水利所调研后，争取到县水利修复资金人民币10万元整。经第三方公司及中水生态勘测设计研究（广东）有限公司，设计施工及预算工程造价约人民币28万元。

（2）我院住院部、门诊楼的排水管道基本收集全院的排水量，因当时设计不合理、收集污水排水管道较小，近6年来在雨水较多的

季节，住院部、门诊楼因排水管道较小，经常出现住院部一楼、门诊楼一楼渗水，经院多次维修后，仍无法得到改善，尤其在今年（2023年）雨量多，雨季长，特别在受强台风“杜苏芮”“海葵”带来的强降雨，使卫生院住院部、门诊楼的排水管道出现大量的污水倒灌入住院部病房、门诊楼的化验室、收费处、西药房、放射室。导致污水横溢，严重污染卫生环境。对卫生院产生极大负面影响，特别是对化验室、放射室的大型高精密检查医疗仪器严重损害，经第三方及中水生态勘测设计研究（广东）有限公司设计施工及预算，工程造价约14.5万元。

综合上述二项，经院委会研究决定一致同意通过对饶洋镇祠东牛尾水库泄洪道卫生院段（第二期）工程及卫生院排水管道修缮加固工程进行建设：二项资金约42.5万元（其中人民币10万元整来自饶平水利修复资金）余下32.5万元资金自筹。

以上请示妥否，请批复！

饶平县饶洋卫生院

2023年9月27日

根据2023年10月9日局务会会议研究，同意上述请示；按照有资质的第三方审核后再下浮6%作为本次采购项目的最高采购控制价，并按政府相关政策执行。

饶平县卫生健康局

2023年10月9日