

张家边公园南门山体安全隐患修复工程 勘察设计项目业主采购需求书

	类别	建议
1	名称	中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局 张家边公园南门山体安全隐患修复工程勘察 设计项目业主采购需求书
2	项目业主情 况	1. 项目单位：中山火炬高技术产业开发区综 合行政执法局。 2. 单位地址：中山市火炬开发区康乐大道 18 号。 3. 联系电话：076089893926、联系人：吴志 强。
3	中介服务名 称	张家边公园南门山体安全隐患修复工程勘察 设计项目采购
4	对中介服务 机构的资质 要求	1. 持有效营业执照及资质证书，资质最低要 求：工程勘察乙级、工程设计乙级。 2. 已进驻“广东省网上中介服务超市”平台， 并完成“勘察设计类”对应品目入驻。 3. 需办理中山市建设工程企业管理和诚信平 台工程设计、工程勘察类别登记。 4. 中介机构未被列入“信用中国”网址“记录

		失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。
5	服务内容和 服务要求	1. 项目背景:本项目位于中山市火炬开发区张家边文化公园南门边坡,该边坡为早期公园建设开挖削坡形成的人工岩土质陡坡,是园区及周边群众通行、休闲活动的重要临近山体区域。边坡整体坡高约 50m、坡宽约 65m,坡向 200°,整体坡度处于 40-60°,坡面岩土体主要由砂质黏性土及强风化花岗岩构成,岩土性质稳定性较差。 为保障边坡前期使用安全,该边坡往年已实施挡土墙、坡面喷砼、截排水沟等一系列边坡治理工程,有效管控了初期山体边坡风险。但受长期自然风化、雨水冲刷、岩土体自身老化及荷载作用等多重因素影响,现阶段边坡整体稳定性大幅下降,原有治理坡面及配套构筑物出现多处破损病害。经现场实地核查,目前边坡坡面岩土体裸露严重、土体结构松散,抗冲刷、抗坍塌能力极差;同时坡面原有砼防护层大面

积鼓胀、开裂，边坡通行台阶倾斜开裂，配套排水系统断裂破损，周边路面、挡土墙体均出现不同程度开裂损毁问题，各类病害隐患相互叠加、持续恶化。

目前该边坡存在安全隐患区域面积约 500 平方米，整体处于不稳定状态，已形成重大山体安全风险。张家边公园为周边居民日常休闲、健身通行的公共开放场所，人员流动频繁，边坡现有坍塌、落石、滑坡等安全隐患，直接威胁入园群众、周边过往行人的生命财产安全，同时也严重影响公园正常运营及区域生态、环境安全。

为彻底排查摸清边坡地质现状、精准研判边坡稳定情况、根除山体安全隐患、消除公共安全风险隐患、保障广大市民人身财产安全，亟需开展本次张家边公园南门山体安全隐患修复项目的勘察与设计工作，为后续边坡隐患修复、工程治理及长效安全管控提供科学、精准、合规的技术依据。

2. 服务内容包括勘察（钻孔 6 个，每孔约 30 米，共约 180 米，勘察报告 4 套含电子版光盘）、施工图设计（施工图 8 套含电子版光盘）。



6	合同履行地点和方式	具体以合同签订为准。
7	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：报总价。实行总价包干，服务金额含编制、调查、税费、交通费等一切相关费用。
8	服务时间	本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期为 1 月，自合同生效之日起开始计算。
9	验收	1. 验收时间：定期验收，具体以合同签订为准。 2. 验收程序：双方共同验收。 3. 验收标准：参考国家标准、行业标准。 4. 验收不合格的处理方式：具体于合同中予以明确要求。
10	结算方式	验收合格后支付，具体以合同签订为准。
11	违约责任	具体以合同签订为准。
12	补充合同和解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过仲裁的方式解决。