

广州市南沙区榄核镇社区卫生服务中心（西区）门诊大楼楼 顶改修缮项目需求书

该项目为广州市南沙区榄核镇社区卫生服务中心（西区）门诊大楼楼顶修缮项目，因楼顶防水材料不行，逢下雨天造成整栋楼渗漏，影响了门诊大楼的各项工作开展，现计划将其改造修缮，防水堵漏，资金投入约 53000 元，地表面积约 410 平方米。现需项目的设计。