

# 饶平县东山镇人民政府

## 关于要求帮助解决东山镇 Y428 东锡线水毁路段 修复经费的函

饶平县交通运输局：

受近期强降雨的影响，东山镇境内出现局部连续强降雨，造成东山镇 Y428 东锡线双罗村段水毁严重，沿线道路上、下边坡多处塌方，影响过往车辆通行安全，易发交通事故，存在较大安全隐患。目前我镇已在水毁路段设立警示标志，拉警戒线，并组织人员及时清除路面土方、疏通水路，清除坡顶树木、夯实山体等措施进行临时应急处置，来防止险情进一步扩大。为切实消除交通安全隐患，确保道路交通安全畅通，拟修复水毁路段，确保群众出行安全，初步估算需投入 30 万元。鉴于我镇经济基础薄弱，现恳请贵局拨款 30 万元予以支持。

饶平县东山镇人民政府

2022年7月11日

