

2025 年度江新联围管理设施水毁修复工程

一、工程概况：工程位于江门市江海二路江新联围管理处内。

二、工程内容：经多年的运行及今年汛期多场台风带来的强降雨侵袭，我处 2 号办公楼周边水泥地面等设施出现多处不同程度的损坏，无法正常发挥其功能，严重影响干部、职工的工作与生活。为此，需对破损的地面等设施进行维修。采购单位需提供工程造价咨询服务。