

| 江门市中心医院新院区建设项目放射性职业病危害控制效果评价设备清单 |                 |         |         |
|----------------------------------|-----------------|---------|---------|
| 地址：广东省江门市江海区金瓯路与江睦路交界东北侧         |                 |         |         |
| 建设项目职业病危害控制效果评价技术服务，含：设备性能+防护检测  |                 |         |         |
| 序号                               | 设备名称            | 单位（台/间） | 评价范围    |
| 1                                | X射线机            | 6       | 防护及性能检测 |
|                                  |                 |         | 编制控评报告  |
| 2                                | 乳腺机             | 2       | 防护及性能检测 |
|                                  |                 |         | 编制控评报告  |
| 3                                | 骨密度             | 1       | 防护及性能检测 |
|                                  |                 |         | 编制控评报告  |
| 4                                | CT              | 11      | 防护及性能检测 |
|                                  |                 |         | 编制控评报告  |
| 5                                | DSA             | 4       | 防护及性能检测 |
|                                  |                 |         | 编制控评报告  |
| 6                                | 杂交DSA           | 1       | 防护及性能检测 |
|                                  |                 |         | 编制控评报告  |
| 7                                | 杂交手术室<br>(ERCP) | 2       | 防护及性能检测 |
|                                  |                 |         | 编制控评报告  |
| 8                                | 移动DR            | 3       | 防护及性能检测 |
|                                  |                 |         | 编制控评报告  |
| 9                                | 胃肠机             | 2       | 防护及性能检测 |
|                                  |                 |         | 编制控评报告  |
| 10                               | 碎石机             | 4       | 防护及性能检测 |
|                                  |                 |         | 编制控评报告  |
| 11                               | 直线加速器           | 5       | 防护及性能检测 |
|                                  |                 |         | 编制控评报告  |
| 12                               | 后装机             | 1       | 防护及性能检测 |
|                                  |                 |         | 编制控评报告  |
| 13                               | 大口径CT机          | 1       | 防护及性能检测 |
|                                  |                 |         | 编制控评报告  |
| 14                               | 模拟定位机           | 1       | 防护及性能检测 |
|                                  |                 |         | 编制控评报告  |
| 15                               | PET/CT          | 1       | 防护及性能检测 |
|                                  | (MRI)           |         | 编制控评报告  |

|    |          |              |         |
|----|----------|--------------|---------|
| 16 | SPECT/CT | 1            | 防护及性能检测 |
|    |          |              | 编制控评报告  |
| 17 | 核素病房     | 5间<br>(甲癌病房) | 防护及性能检测 |
|    |          | 5间<br>(甲亢病房) | 编制控评报告  |
| 18 | 口腔X光机    | 3            | 防护及性能检测 |
|    |          |              | 编制控评报告  |
| 19 | 小 C 臂 机  | 8            | 防护及性能检测 |
|    | (手术室)    |              | 编制控评报告  |