

雷电防护装置定期检测信息表

第 页，共 页

受检单位	乐昌市梅花镇中学			填报日期	2026.4.
单位地址	乐昌市梅花镇教育路5号				
负责部门	总务处	联系人	吕忠华	联系电话	13640082358
	建（构）筑物名称	天面面积（m ² ）	层数/高度	备注	
1	教学楼1	353	4/12米		
2	教学楼2	380	4/12米		
3	教学楼3	212	4/12米		
4	教学综合楼	685	5/18米		
5	女生宿舍	448	5/15米		
6	男生宿舍	459	7/23米	有金属水箱	
7	学生食堂	424	2/7米		
8	20户家属楼	424.8	5/16米		
9	家属楼A	232	5/15米		
10	家属楼B	232	5/15米		
11	家属楼C	170	5/15米		
12	公共厕所	160	2/7米		
13					

此表不够可续页。有多个建筑物的分列填写，备注处填写屋面是否有光伏设施、金属棚、金属水箱等其他金属物。