广东翔越建筑技术有限公司

Guangdong Xiangyue Construction Technology Co., LTD

资

质

材

料

科学公正、准确及时、服务客户、持续改进

地　　址：肇庆市前进南路鼎湖新村 1 区 1 幢 202 室

电　　话：0758-2777201

公 司 简 介

【公司概况】

广东翔越建筑技术有限公司(以下简称本公司）成立于 2018 年 09 月 29 日，本公司严格依据相关法律法规成立的具有独立法人的第三方检验检测服务机构。注册地址位于肇庆市前进南路鼎湖新村 1 区 1 幢 202 室。

【公司资质】

2023 年 02 月 06 日首次获得广东省市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA），证书编号：202319026902。

【公司详情】

本公司注册资金 1000 万元，现有职工 30 名，其中专业技术人员 20 名；本公司检测场所房屋建筑面积 400 多平方米。主要仪器设备 130 多台（套），设备总价值约 100 余万元。

本公司主要开展业务是：公路交通-路基路面工程检测、地质勘察-岩土工程勘察-土工试验检测、工程实体-工程监测与测量-地基及周边影响区（工程监测）、建（构）筑物（工程监测）、边坡及周边影响区（工程监测）、高大模板支撑系统（工程实时监测）、工程设备-工程管网管道内窥电视摄像（CCTV）检测等。

公司坚持以“科学公正、准确及时、服务客户、持续改进”的质量方针，实事求是，公平公正地开展检验检测工作，不断吸取先进的管理理念和技术，不断提高检验检测人员的技术能力，与时俱进，努力向社会提供科学、公正、准确、优质的检测服务，为社会发展贡献力量。

检测业务范围

检测类别	检测项目
公路交通-路基路面工程检测	压实度、压实沉降差、厚度、宽度、平整度、弯沉值、水泥混凝土路面板底脱空状况
地质勘察-岩土工程勘察-土工试验检测	含水率、密度、颗粒分析
工程实体-工程监测与测量-地基、基坑、边坡及周边影响区（工程监测）	土体分层竖向位移、土体深层竖向变形、地下水位、孔隙水压力、水平位移、深层侧向位移（测斜）、竖向位移/垂直位移/沉降、裂缝、土体分层竖向位移/分层沉降、坑底隆起/回弹、岩（土）压力、支护结构内力/支撑轴力/支撑内力
工程实体-工程监测与测量-建（构）筑物（工程监测）	倾斜、水平位移、竖向位移/垂直位移/沉降、裂缝
工程实体-工程监测与测量-高大模板支撑系统（工程实时监测）	倾斜、支架倾角、水平位移、立杆轴力、竖向位移/垂直位移/沉降、轴力/内力/应力、面板变形
工程设备-工程管网管道内窥电视摄像（CCTV）检测	缺陷、变形、渗漏、裂缝、障碍物

统一社会信用代码
91441202MA52B3GK16

营业执照

(副 本)(1-1)

扫描二维码登录‘国家企业信用信息公示系统’了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称	广东翔越建筑技术有限公司	注册资本	人民币壹仟万元
类　　型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2018年09月29日
法定代表人	陶志聪	住　　所	肇庆市前进南路鼎湖新村1区1幢202室

经营范围　工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；信息技术咨询服务；建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；园林绿化工程施工；测绘服务；建筑工程机械与设备租赁；土石方工程施工;建设工程质量检测；建设工程勘察；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

扫二维码可查询许可信息。

登记机关　肇庆市端州区市场监督管理局

2022 年 12 月 02日

国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

检验检测机构
资质认定证书

证书编号：202319026902

名称：广东翔越建筑技术有限公司

地址：肇庆市前进南路鼎湖新村1区1幢202室

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由广东翔越建筑技术有限公司承担。

发证日期：2023 年 02 月 06 日

有效期至：2029 年 02 月 05 日

发证机关：（印章）

许可使用标志

CMA

202319026902

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期3个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

首次

资 质 认 定

计 量 认 证 证 书 附 表

202319026902

机构名称： 广东翔越建筑技术有限公司

发证日期： 二零二三 年 二 月 六 日

有效期至： 二零二九 年 二 月 五 日

发证机关： 广东省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

首次

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效.
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广东翔越建筑技术有限公司
计量认证项目及限制要求
证书编号：202319026902

审批日期:2023 年 02 月 06 日　有效日期:2029 年 02 月 05 日

检验检测地址：肇庆市前进南路鼎湖新村 1 区 1 幢 202 室

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.1	公路交通-路基路面工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.1	压实度(挖坑灌砂法)	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		
1.1	公路交通-路基路面工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.2	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		
1.1	公路交通-路基路面工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.3	压实沉降差	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		
1.1	公路交通-路基路面工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.4	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		
1.1	公路交通-路基路面工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.5	宽度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		
1.1	公路交通-路基路面工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.6	平整度(三米直尺法)	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		
1.1	公路交通-路基路面工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.7	弯沉值(贝克曼梁法)	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		
1.1	公路交	1.1.1	路基路面	1.1.1	水泥混凝土路面	《公路路基路面现场测试规		

检验检测地址：肇庆市前进南路鼎湖新村 1 区 1 幢 202 室

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	通-路基路面工程			.8	板底脱空状况（贝克曼梁弯沉仪）	程》JTG 3450-2019		
1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	土	1.2.1.1	击实试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	土	1.2.1.2	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	土	1.2.1.2	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	土	1.2.1.3	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	土	1.2.1.3	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	土	1.2.1.4	颗粒分析试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做筛分法	
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.3.1.1	土体分层竖向位移	工程测量标准 GB50026-2020		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.3.1.1	土体分层竖向位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		

检验检测地址：肇庆市前进南路鼎湖新村 1 区 1 幢 202 室

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.3.1.1	土体分层竖向位移	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.3.1.2	土体深层竖向变形	工程测量标准 GB50026-2020		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.3.1.2	土体深层竖向变形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.3.1.3	地下水位	岩土工程勘察规范 GB50021-2001 2009 年版		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.3.1.4	孔隙水压力	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.3.1.4	孔隙水压力	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.3.1.5	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.3.1.5	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
1.3	工程实体-工程监测与	1.3.1	地基及周边影响区（工程监	1.3.1.6	深层侧向位移（测斜）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		

检验检测地址：肇庆市前进南路鼎湖新村 1 区 1 幢 202 室

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	测量		测）					
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.3.1.6	深层侧向位移（测斜）	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.3.1.7	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.3.1.7	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量规范 GB 50026-2007		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.3.1.7	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量通用规范 GB 55018-2021		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.3.1.7	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.3.1.8	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.3.1.8	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.1	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		
1.3	工程实体-工程	1.3.2	基坑及周边影响区	1.3.2.2	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		

检验检测地址：肇庆市前进南路鼎湖新村 1 区 1 幢 202 室

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	监测与测量		（工程监测）					
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.2	地下水位	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.2	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.2	地下水位	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.3	坑底隆起/回弹	工程测量标准 GB50026-2020		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.3	坑底隆起/回弹	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.3	坑底隆起/回弹	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.4	孔隙水压力	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.4	孔隙水压力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		
1.3	工程实	1.3.2	基坑及周	1.3.2	岩（土）压力	广东省标准建筑基坑工程技		

检验检测地址：肇庆市前进南路鼎湖新村 1 区 1 幢 202 室

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程监测与测量		边影响区（工程监测）	.5		术规程 DBJ/T 15-20-2016		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.5	岩（土）压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.5	岩（土）压力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.6	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.6	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.6	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.7	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.7	水平位移	工程测量通用规范 GB 55018-2021		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.7	水平位移	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		

检验检测地址：肇庆市前进南路鼎湖新村 1 区 1 幢 202 室

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.7	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.7	水平位移	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.8	深层水平位移/测斜	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.8	深层水平位移/测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.8	深层水平位移/测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.8	深层水平位移/测斜	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.9	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.9	竖向位移/垂直位移/沉降	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		
1.3	工程实体-工程监测与	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监	1.3.2.9	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		

检验检测地址：肇庆市前进南路鼎湖新村 1 区 1 幢 202 室

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	测量		测）					
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.9	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.9	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.10	裂缝	工程测量标准 GB50026-2020		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.10	裂缝	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.10	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.3.2.10	裂缝	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.3	建(构)筑物(工程监测)	1.3.3.1	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.3	建(构)筑物(工程监测)	1.3.3.1	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
1.3	工程实体-工程	1.3.3	建(构)筑物(工程监	1.3.3.2	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		

检验检测地址：肇庆市前进南路鼎湖新村 1 区 1 幢 202 室

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	监测与测量		测）					
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.3	建(构)筑物（工程监测）	1.3.3.2	水平位移	工程测量通用规范 GB 55018-2021		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.3	建(构)筑物（工程监测）	1.3.3.3	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量规范 GB 50026-2007		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.3	建(构)筑物（工程监测）	1.3.3.3	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.3	建(构)筑物（工程监测）	1.3.3.3	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量通用规范 GB 55018-2021		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.3	建(构)筑物（工程监测）	1.3.3.3	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.3	建(构)筑物（工程监测）	1.3.3.4	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.3	建(构)筑物（工程监测）	1.3.3.4	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.3.4.1	支护结构应力/应变	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		
1.3	工程实	1.3.4	边坡及周	1.3.4	水平位移	工程测量标准 GB		

检验检测地址：肇庆市前进南路鼎湖新村 1 区 1 幢 202 室

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程监测与测量		边影响区（工程监测）	.2		50026-2020		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.3.4.2	水平位移	工程测量通用规范 GB 55018-2021		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.3.4.3	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.3.4.3	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量通用规范 GB 55018-2021		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.3.4.4	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.3.4.4	裂缝	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.3.5.1	倾斜	工程测量标准 GB50026-2020		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.3.5.1	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.3.5.1	倾斜	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		

检验检测地址：肇庆市前进南路鼎湖新村 1 区 1 幢 202 室

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.3.5.1	倾斜	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.3.5.2	支架倾角	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.3.5.3	水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.3.5.3	水平位移	工程测量通用规范 GB 55018-2021		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.3.5.3	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.3.5.3	水平位移	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.3.5.3	水平位移	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.3.5.3	水平位移	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		
1.3	工程实体-工程监测与	1.3.5	高大模板支撑系统（工程监	1.3.5.4	立杆轴力	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		

检验检测地址：肇庆市前进南路鼎湖新村 1 区 1 幢 202 室

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	测量		测）					
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.3.5.5	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB50026-2020		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.3.5.5	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量通用规范 GB 55018-2021		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.3.5.5	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.3.5.5	竖向位移/垂直位移/沉降	钢管满堂支架预压技术规程 JGJ/T 194-2009		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.3.5.5	竖向位移/垂直位移/沉降	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.3.5.6	轴力/内力/应力	工程测量标准 GB50026-2020		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.3.5.6	轴力/内力/应力	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		
1.3	工程实体-工程监测与测量	1.3.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.3.5.6	轴力/内力/应力	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		
1.3	工程实体-工程	1.3.5	高大模板支撑系统	1.3.5.7	面板变形	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		

检验检测地址：肇庆市前进南路鼎湖新村 1 区 1 幢 202 室

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	监测与测量		（工程监测）					
1.4	工程设备-建筑设备	1.4.1	工程管网	1.4.1.1	缺陷（CCTV 法）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		
1.4	工程设备-建筑设备	1.4.1	工程管网	1.4.1.2	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		
1.4	工程设备-建筑设备	1.4.2	给水排水构筑物工程	1.4.2.1	变形（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		
1.4	工程设备-建筑设备	1.4.2	给水排水构筑物工程	1.4.2.2	渗漏（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		
1.4	工程设备-建筑设备	1.4.2	给水排水构筑物工程	1.4.2.3	裂缝（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		
1.4	工程设备-建筑设备	1.4.2	给水排水构筑物工程	1.4.2.4	障碍物（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		

以下空白

批准广东翔越建筑技术有限公司
授权签字人及其授权签字领域
证书编号：202319026902

审批日期:2023 年 02 月 06 日　有效日期:2029 年 02 月 05 日

检验检测地址：肇庆市前进南路鼎湖新村 1 区 1 幢 202 室

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	翟源初	初级技术职称	工程实体-工程监测与测量,地质勘察-岩土工程勘察,公路交通-路基路面工程,工程设备-建筑设备	2023 年 02 月 06 日	新增
2	陶志聪	中级技术职称	公路交通-路基路面工程,地质勘察-岩土工程勘察,工程实体-工程监测与测量,工程设备-建筑设备	2023 年 02 月 06 日	新增

以下空白